

Отчет

NAKANTARA/2022/00001



Обща информация за автомобила

Регистрационен номер	CB8740BC	Дата на регистрация	7.10.2016.	Категория автомобил	SUV
Марка	FIAT	Шаси	ZFA3340000P427947	Задвижване	Предно предаване
Модел	500x	Година на производство	2016	Боя металик	Не
Версия	334 AXC11 05A	Мощност (KW)	103,00 kW	Цвят	Бял
Трансмисия	Автоматик	Мощност (HP)	140,00 HP	Обем (куб. см)	1368
Вид регистрация	M1	Гориво	Бензин	Пробег (км)	67829

Информация за гумите

Сезон гуми	Зимни				
Предни					
Джанти	Алуминиеви	Задни	Алуминиеви	Резервни	
	FULDA		FULDA	Джанти	
ПЛ	215/60 R17 96H	ЗЛ	215/60 R17 96H DOT3721		mm
	7.73 mm				
ПД	FULDA	ЗД	FULDA		
	215/60 R17 96H		215/60 R17 96H DOT3721		
	8.08 mm				

Проверка момента състояние

		изправно	неизправно	Забележки
1.	Двигател, скоростна кутия и изпускателна система			
	Работа на скоростна кутия и двигател	X		
	Ниво на масло в двигателя и евентуални течове	X		
	Работа на охладителна система, ниво на антифриз и течове	X		
	Проверка за шум от двигател, оси и трансмисия	X		
	Проверка на ремъчно задвижване на допълнителни агрегати		X	Напукан пистов ремък.
	Наличие на дим при старт на двигателя	X		
2.	Спирачна система и гуми			
	Състояние на гуми, профил на грайфера (законово изискван минимум) и джанти	X		
	Наличие на резервна гума и състояние на грайфера	X		
	Проверка на спирачен педал при празен ход	X		
	Ресурс на спирачни дискове и накладки	X		
	Проверка на спирачните дискове за драскотини и повреди	X		
	Ниво на спирачна течност и евентуални течове	X		
3.	Вътрешно пространство			
	Проверка на тапицерия и таван за щети и замърсявания	X		
	Функционалност и състояние на седалките	X		
	Работа и управление на контролните уреди, включително звукова сигнализация, чистачки и паркинг спирачка	X		
	Работа на отопление, вентилация и климатична инсталация	X		

	Изправност на колани	X		
	Проверка за неприятни миризми	X		
4.	Екстериор на автомобила			
	Състояние на каросерията и проверка за вдлъбнатини и деформации	X		
	Проверка за драскотини, следи от предишен ремонт и корозия по каросерия	X		
5.	Електрическа инсталация			
	Състояние и работа на чистачки, ел. стъкла/покрив/люк	X		
	Състояние и работа на ел. седалки и отопление	X		
	Състояние на акумулатор	X		
	Проверка изправност светлини	X		


Особени бележки

Щети

Относно	Елемент	Тип щета	Размер щета	Тип ремонт
R0_09 - R0_10	ПИСТОВ РЕМЪК			Разглобяване и замяна
R0_13 - R0_14	СЕННИК ЛЯВ			Разглобяване и замяна
R0_15 - R0_16	САЛОН			Химическо почистване
R0_17 - R0_19	ФАР ДЕСЕН			Разглобяване и замяна
R0_20 - R0_21	СТИКЕР КАПАК ПРЕДЕН			Разглобяване и замяна
R0_22 - R0_23	ВРАТА ПРЕДНА ЛЯВА			Подготовка и боядисване
R0_24 - R0_25	СВЕТЛООТРАЗИТЕЛ ДЕСЕН			Разглобяване и замяна
R0_26	РАМКА ТАВАН ДЯСНА			Поправка и боядисване

Изображения





Преглед				
Локация	DEKRA	Лице	Николай Нетов	Дата
				29.11.2022. 00.00

Настоящият доклад е изготвен от оторизиран служител на ДЕКРА Аутомотив ЕООД и включва визуална експертиза. Като част от експертизата е направен тест драйв и не са демонтирани части и елементи от автомобила. Експертизата на автомобила е направена съобразно стандартите на ДЕКРА, като в процеса е използвана и таблицата на приемливите и неприемливи щети.